



Národná transfúzna služba SR

Odberateľ
Národná transfúzna služba SR
Ďumbierska 3/L
833 14 Bratislava 37

Nákupná objednávka OBJ18/0964

Dodávateľ
Motor-Car Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 100
940 68 Nové Zámky

IČ DPH
IČO 30853915
DIČ 2021764371
Telefónne číslo 0259103008
Číslo faxu 02 32252706
Banka Štátna pokladnica
Číslo konta 7000288579/8180
IBAN SK18 8180 0000 0070 0028 8579
SWIFT (BIC) SPSRSKBA
Vystavil Vladimír Lacika

IČ DPH SK2020143840
IČO 36528277
DIČ 2020143840
Telefónne číslo 035/6402199
Číslo faxu 035/6432113
Nákup od dodávateľa DODSLUŽ421
Dát.objednávky 13.09.18
Referencia 180964


Adresa príjemcu


Národná transfúzna služba SR
pracovisko Nové Zámky
Slovenská 11/A
940 34 Nové Zámky
Slovakia

Nákupná objednávka OBJ18/0964

Strana 1

Katalógové číslo	Popis	Kód miesta	Náklad. sred.	Množstvo	Mer. jedn.	Nák. cena s DPH	Spolu
	Objednávame si u Vás opravu vozidla Mercedes Benz Sprinter 319 CDI EČ BA 522 ZD - výmena klinového remeňa a kladiek - výmena vodnej pumpy - výmena viskospojky	NOVÉ ZÁ	303104	1	kus	1 114,96	1 114,96
SPOLU							1 114,96


Národná transfúzna služba SR
JUDr. Adam Kalužay, LL.M.
ekonomický riaditeľ


Národná transfúzna služba SR
Ing. Renáta Dundová
generálna riaditeľka

Poskytovateľ plnenia v prospech Národnej transfúznej služby SR akceptáciou tejto objednávky výslovne súhlasí s tým, že ako dodávateľ nepostúpi a/alebo nemá právo postúpiť akúkoľvek pohľadávku majúcu pôvod v zmluvnom vzťahu založenom touto objednávkou tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa (Národnej transfúznej služby SR). Písomný súhlas objednávateľa s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.