



Národná transfúzna služba SR

Odberateľ  
Národná transfúzna služba SR  
Ďumbierska 3/L  
833 14 Bratislava 37

Nákupná objednávka

OBJ18/1000

Dodávateľ  
Motor-Car Bratislava s.r.o.  
Tuhovská 5  
831 05 Bratislava

IČ DPH  
IČO 30853915  
DIČ 2021764371  
Telefónne číslo 0259103008  
Číslo faxu 02 32252706  
Banka Štátna pokladnica  
Číslo konta 7000288579/8180  
IBAN SK18 8180 0000 0070 0028 8579  
SWIFT (BIC) SPSRSKBA  
Vystavil Vladimír Lacika

IČ DPH  
IČO 35828161  
DIČ 2020225482  
Telefónne číslo 49294444  
Číslo faxu 49294488  
Nákup od dodávateľa DODSLUŽ294  
Dát.objednávky 20.09.18  
Referencia 181000


**Adresa príjemcu**


Národná transfúzna služba SR  
pracovisko Ďumbierska 3/L  
Ďumbierska 3/L  
831 01 Bratislava  
Slovakia

Nákupná objednávka OBJ18/1000

Strana 1

Katalógové číslo	Popis	Kód miesta	Náklad. stred.	Množstvo	Mer. jedn.	Nák. cena s DPH	Spolu
	Objednávame si u Vás opravu vozidla Mercedes Benz Sprinter 319 CDI EČ BA 296 ZT - motor nemá výkon ide v núdzovom reži - svieti kontrolka chladiacej kvapaliny - svieti kontrolka žhavenia	ĎUMBIE	303115	1	kus	663,53	663,53
SPOLU							663,53

  
Národná transfúzna služba SR  
MUDr. Nataša Chovancová  
medicínska riaditeľka

  
Národná transfúzna služba SR  
JUDr. Adam Kalužay, LL.M.  
ekonomický riaditeľ

Poskytovateľ plnenia v prospech Národnej transfúznej služby SR akceptáciou tejto objednávky výslovne súhlasí s tým, že ako dodávateľ nepostúpi a/alebo nemá právo postúpiť akúkoľvek pohľadávku majúcu pôvod v zmluvnom vzťahu založenom touto objednávkou tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa (Národnej transfúznej služby SR). Písomný súhlas objednávateľa s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.