



Národná transfúzna služba SR

Odberateľ
Národná transfúzna služba SR
Ďumbierska 3/L
833 14 Bratislava 37

Nákupná objednávka

OBJ18/1008

Dodávateľ
COOP Servis spol.,s.r.o.
Považská 18
940 01 Nové Zámky 1

IČ DPH
IČO 30853915
DIČ 2021764371
Telefónne číslo 0259103008
Číslo faxu 02 32252706
Banka Štátna pokladnica
Číslo konta 7000288579/8180
IBAN SK18 8180 0000 0070 0028 8579
SWIFT (BIC) SPSRSKBA
Vystavil Vladimír Lacika

IČ DPH
IČO 655180
DIČ 2020412944
Telefónne číslo 035/6424303
Číslo faxu 035/6424303

Nákup od dodávateľa DODSLUŽ067
Dát.objednávky 24.09.18
Referencia 181008


Adresa príjemcu


Národná transfúzna služba SR
pracovisko Nové Zámky
Slovenská 11/A
940 34 Nové Zámky
Slovakia

Nákupná objednávka OBJ18/1008

Strana 1

Katalógové číslo	Popis	Kód miesta	Náklad. stred.	Množstvo	Mer. jedn.	Nák. cena s DPH	Spolu
	Objednávame si u Vás opravu vozidla Mercedes Benz Sprinter 319 CDI EČ BA 522 ZD - oprava chladiacej a mraziacej komory	NOVÉ ZÁ	303104	1	kus	240,00	240,00
SPOLU							240,00


Národná transfúzna služba SR
MUDr. Nataša Chovancová
medicínska riaditeľka


Národná transfúzna služba SR
JUDr. Adam Kalužay, LL.M.
ekonomický riaditeľ

Poskytovateľ plnenia v prospech Národnej transfúznej služby SR akceptáciou tejto objednávky výslovne súhlasí s tým, že ako dodávateľ nepostúpi a/alebo nemá právo postúpiť akúkoľvek pohľadávku majúcu pôvod v zmluvnom vzťahu založenom touto objednávkou tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa (Národnej transfúznej služby SR). Písomný súhlas objednávateľa s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.