



Národná transfúzna služba SR

Odberateľ
Národná transfúzna služba SR
Ďumbierska 3/L
833 14 Bratislava 37

Nákupná objednávka OBJ18/1064

Dodávateľ
Motor-Car Bratislava s.r.o.
Tuhovská 5
831 05 Bratislava

IČ DPH
IČO 30853915
DIČ 2021764371
Telefónne číslo 0259103008
Číslo faxu 02 32252706
Banka Štátna pokladnica
Číslo konta 7000288579/8180
IBAN SK18 8180 0000 0070 0028 8579
SWIFT (BIC) SPSRSKBA
Vystavil Vladimír Lacika

IČ DPH SK2020225482
IČO 35828161
DIČ 2020225482
Telefónne číslo 49294444
Číslo faxu 49294488

Nákup od dodávateľa DODSLUŽ294
Dát.objednávky 26.09.18
Referencia 181064

Adresa príjemcu

Národná transfúzna služba SR
pracovisko Nové Zámky
Slovenská 11/A
940 34 Nové Zámky
Slovakia

Nákupná objednávka OBJ18/1064

Strana 1

Katalógové číslo	Popis	Kód miesta	Náklad. stred.	Množstvo	Mer. jedn.	Nák. cena s DPH	Spolu
	Objednávame si u Vás opravu vozidla Mercedes Benz Sprinter 319 CDI EČ BA 522 ZD - poškodený chladič - vytečená chladiaca kvapalina - odtiahnutie vozidla	NOVÉ ZÁ	303104	1	kus	950,84	950,84
SPOLU							950,84

Národná transfúzna služba SR
MUDr. Nataša Chovancová
medicínska riaditeľka

Národná transfúzna služba SR
JUDr. Adam Karižay, LL.M.
ekonomický riaditeľ

Poskytovateľ plnenia v prospech Národnej transfúznej služby SR akceptáciou tejto objednávky výslovne súhlasí s tým, že ako dodávateľ nepostúpi a/alebo nemá právo postúpiť akúkoľvek pohľadávku majúcu pôvod v zmluvnom vzťahu založenom touto objednávkou tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa (Národnej transfúznej služby SR). Písomný súhlas objednávateľa s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.