



Národná transfúzna služba SR

Odberateľ
Národná transfúzna služba SR
Ďumbierska 3/L
833 14 Bratislava 37

Nákupná objednávka

OBJ18/1129

Dodávateľ
Motor-Car BB, spol. s r.o
Zvolenská cesta 48
974 05 Banská Bystrica 5

IČ DPH
IČO 30853915
DIČ 2021764371
Telefónne číslo 0259103008
Číslo faxu 02 32252706
Banka Štátna pokladnica
Číslo konta 7000288579/8180
IBAN SK18 8180 0000 0070 0028 8579
SWIFT (BIC) SPSRSKBA
Vystavil Vladimír Lacika

IČ DPH SK2022097924
IČO 36643947
DIČ 2022097924
Telefónne číslo +421 48 47 11 303
Číslo faxu +421 48 47 11 333
Nákup od dodávateľa DODSLUŽ529
Dát.objednávky 18.10.18
Referencia 181129

Adresa príjemcu

Národná transfúzna služba SR
pracovisko Jaseňová 7
Jaseňová 7
974 09 Banská Bystrica
Slovakia

Nákupná objednávka OBJ18/1129

Strana 1

Katalógové číslo	Popis	Kód miesta	Náklad. stred.	Množstvo	Mer. jedn.	Nák. cena s DPH	Spolu
	Objednávame si u Vás opravu vozidla Mercedes Benz Sprinter 319 CDI EČ BA 297 ZT - motor stráca výkon, bliká kontr. motora	JASEŇO	303114	1	kus	222,00	222,00
SPOLU							222,00

Národná transfúzna služba SR
JUDr. Adam Kalužay, LL.M.
ekonomický riaditeľ

Národná transfúzna služba SR
Ing. Renáta Dundová
generálna riaditeľka

Poskytovateľ plnenia v prospech Národnej transfúznej služby SR akceptáciou tejto objednávky výslovne súhlasí s tým, že ako dodávateľ nepostúpi a/alebo nemá právo postúpiť akúkoľvek pohľadávku majúcu pôvod v zmluvnom vzťahu založenom touto objednávkou tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa (Národnej transfúznej služby SR). Písomný súhlas objednávateľa s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.