



Národná transfúzna služba SR

Odberateľ  
Národná transfúzna služba SR  
Ďumbierska 3/L  
833 14 Bratislava 37

Nákupná objednávka OBJ19/0109

Dodávateľ  
Motor-Car Poprad, spol.s.r.o.  
Partizánska 4447/102  
058 01 Poprad 1

**NTS SR nie je platiteľom DPH**

IČ DPH  
IČO 30853915  
DIČ 2021764371  
Telefónne číslo 0259103008  
Číslo faxu 02 32252706  
Banka Štátna pokladnica  
Číslo konta 7000288579/8180  
IBAN SK18 8180 0000 0070 0028 8579  
SWIFT (BIC) SPSRSKBA  
Vystavil Vladimír Lacika

IČ DPH SK2020020475  
IČO 36482242  
DIČ 2020020475  
Telefónne číslo  
Číslo faxu


Nákup od dodávateľa DODSLUŽ656  
Dát.objednávky 30.01.19  
Referencia 190109


**Adresa príjemcu**

Národná transfúzna služba SR  
Pracovisko Poprad  
Banícka 803/28  
058 45 Poprad  
Slovakia

Nákupná objednávka OBJ19/0109 Strana 1

Katalógové číslo	Popis	Kód miesta	Náklad. stred.	Množstvo	Mer. jedn.	Nák. cena s DPH	Spolu
	Objednávame si u Vás opravu vozidla Mercedes Benz Sprinter 313 CDI EČ BA 502 ZG	POPRAD	303112				
	- pískanie v motore pri záťaži				1 kus	676,47	676,47
	- nefunkčná majáková rampa, prelomená strecha pod upevnením rampy				1 kus	324,37	324,37
<b>SPOLU</b>							<b>1 000,84</b>

  
Národná transfúzna služba SR  
JUDr. Adam Kalužay, LL.M.  
ekonomický riaditeľ

  
Národná transfúzna služba SR  
Ing. Renáta Dundová  
generálna riaditeľka

Poskytovateľ plnenia v prospech Národnej transfúznej služby SR akceptáciou tejto objednávky výslovne súhlasí s tým, že ako dodávateľ nepostúpi a/alebo nemá právo postúpiť akúkoľvek pohľadávku majúcu pôvod v zmluvnom vzťahu založenom touto objednávkou tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa (Národnej transfúznej služby SR). Písomný súhlas objednávateľa s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.