



Národná transfúzna služba SR

Odberateľ
Národná transfúzna služba SR
Ďumbierska 3/L
833 14 Bratislava 37

Nákupná objednávka OBJ17/0919

Dodávateľ
Motor-Car Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 100
940 68 Nové Zámky


IČ DPH
IČO 30853915
DIČ 2021764371
Telefónne číslo 0259103008
Číslo faxu 02 32252706
Banka Štátna pokladnica
Číslo konta 7000288579/8180
IBAN SK18 8180 0000 0070 0028 8579
SWIFT (BIC) SPSRSKBA
Vystavil Vladimír Lacika


IČ DPH SK2020143840
IČO 36528277
DIČ 2020143840
Telefónne číslo 035/6402199
Číslo faxu 035/6432113
Nákup od dodávateľa DODSLUŽ421
Dát.objednávky 29.09.17
Referencia

Adresa príjemcu
Národná transfúzna služba SR
pracovisko Nové Zámky
Slovenská 11/A
940 34 Nové Zámky
Slovakia

Nákupná objednávka OBJ17/0919 Strana 1

Katalógové číslo	Popis	Kód miesta	Náklad. stred.	Množstvo	Mer. jedn.	Nák. cena s DPH	Spolu
	Objednávame si u Vás opravu vozidla Mercedes Benz Sprinter 313 CDI EČ BA 226 ON - kontrola a oprava prednej nápravy- čapy ramena - tlmiče, stierače	NOVÉ ZÁ	303104	1	kus	1 350,00	1 350,00
SPOLU							1 350,00


Národná transfúzna služba SR
MUDr. Nataša Chovancová
medicína riaditeľka


Ing. Renáta Dundová
generálna riaditeľka NTS SR

Národná transfúzna služba SR
Ďumbierska 3/L
833 14 Bratislava