

| | |
|---|---|
| Dodávateľ | |
| Hilka, s.r.o | |
| Vajnorská 173 | |
| 831 04 Bratislava 3 | |
| IČO: | 50729454 |
| IČ DPH: | SK2120461574 |
| DIČ: | 2120461574 |
| Bankový účet | 3794049853/0200 Všeobecná úverová banka, |
| IBAN | SK940200000003794049853 |
| SWIFT | SUBASKBX |
| Telefón | 02 44884408 |
| <i>Firma je zapísaná v OR č. 117939/B Okresný súd Bratislava I.</i> | |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Číslo zákazky | OB026507 |
| <i>Číslo objednávky</i> | OBJ18/0539 |

Strana: 1 z 2

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Odberateľ | |
| Národná transfúzna služba-SR | |
| <i>Národná transfúzna služba SR</i> | |
| Ďumbierska 3/L | |
| Bratislava | |
| 833 14 | |
| IČO: | 30853915 |
| IČ DPH: | 2021764371 |
| Došlo: | 25-05-2018 |
| <i>číslo účtu:</i> | <i>220</i> |
| <i>Prírodnosť:</i> | <i>spolu:</i> |
| <i>Dič:</i> | <i>Výbojuje:</i> |

| | |
|--------------------------|--|
| Vozidlo: | VW Passat |
| EČY: | BA-318SJ Stav tachometra: 273000 km |
| VIN: | WVWZZZ3CZ8P 038640 |
| Servisný technik: | Hilka Martin |

| | |
|---|---------------------------|
| Dátum vystavenia | 17.05.2018 |
| Dátum splatnosti | 15.06.2018 |
| Dátum dodania tovaru, poskytnutia služby | 17.05.2018 |
| Forma úhrady: | Prevodným príkazom |

| Pracovné operácie | | Mechanik | Sadzba | Norma | DPH | Zľava | Cena |
|--------------------------|--|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| 001 | ROZHÝBANIE A NAHRIEVANIE NASTAVOVACÝCH BODOV GEOME | | 27,00 € | 0,50 Ć | 20% | | 13,50 € |
| 001 | VÝMENA ZADNÝCH BRZDOVÝCH PLATNIČIEK | | 27,00 € | 0,90 Ć | 20% | | 24,30 € |
| 001 | D/M PREDNÝCH TLMÍČOV,VÝMENA ULOŽENIA PREDNÝCH TLMÍ | | 27,00 € | 2,80 Ć | 20% | | 75,60 € |
| 01370025 | SERVIS PODĽA UKAZOVATEĽA INTERVALU (DO 2007, LONG | | 27,00 € | 1,60 Ć | 20% | | 43,20 € |
| 190 | VZDUCHOVÝ FILTER VYMENIŤ | | 27,00 € | 0,10 Ć | 20% | | 2,70 € |
| 20345581 | PALIVOVÝ FILTER VYMENIŤ | | 27,00 € | 0,30 Ć | 20% | | 8,10 € |
| 2470 | FILTER PEVNÝCH ČASTÍČEK SKONTROLOVAŤ | | 27,00 € | 0,10 Ć | 20% | | 2,70 € |
| 85181950 | FILTER VNÚTORNEHO PRIESTORU VYMENIŤ | | 27,00 € | 0,10 Ć | 20% | | 2,70 € |
| GE02 | ZMERANIE,NASTAVENIE GEOMETRIE | | 27,00 € | 1,80 Ć | 20% | | 48,60 € |
| SER11 | KONTROLA NÁPRAV,RIADENIA,PODVOZKOVÝCH ČASTÍ | | 27,00 € | 0,50 Ć | 20% | | 13,50 € |
| SER19 | KONTROLA A VYČISTENIE BRZD,VYČISTENIE NÁBOJOV | | 27,00 € | 0,80 Ć | 20% | | 21,60 € |
| | PREMAZANIE VODÍTOK BRZDIČOV | | | | | | |
| SER20 | VÝMENA BRZDOVEJ KVAPALINY | | 27,00 € | 0,50 Ć | 20% | | 13,50 € |
| DJM | DROBNÝ JEDNICOVÝ MATERIÁL | | | | x 0,00 20% | | 6,89 € |
| | | | | | | | 276,89 € |

| Vydaný materiál | | Jednot.cena | Počet | DPH | Zľava | Cena |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| EDGE 5W30 LL 208L | MOTOROVÝ OLEJ | 18,00 € | 4,300 L | 20% | 25,00 % | 58,05 € |
| 1 457 429 192 | OLEJOVÝ FILTER | 6,89 € | 1,000 KS | 20% | | 6,89 € |
| 1 987 432 397 | PELOVÝ FILTER | 13,89 € | 1,000 KS | 20% | | 13,89 € |
| C10308ECO | PALIVOVÝ FILTER | 22,38 € | 1,000 KS | 20% | | 22,38 € |
| 1 987 429 404 | VZDUCHOVÝ FILTR | 10,99 € | 1,000 KS | 20% | | 10,99 € |
| WURTH | ČISTIČ WURTH | 3,60 € | 1,000 KS | 20% | | 3,60 € |
| CRC COPPER PASTE | PROMAZIVO NA BÁŽI MEDI | 7,80 € | 0,400 KS | 20% | | 3,12 € |
| 22502 | LOŽISKO PRUŽNEJ VZPERY | 34,97 € | 2,000 KS | 20% | | 69,94 € |
| 0 986 494 626 | BRZDOVÉ PLATNIČKY | 54,63 € | 1,000 KS | 20% | | 54,63 € |
| 03.9901-5811.2 | BRZDOVÁ KVAPALINA | 7,80 € | 1,000 KS | 20% | | 7,80 € |
| 15374 | VÝPUSTNÁ SKRUTKA OLEJOVEJ VANE | 2,20 € | 1,000 KS | 20% | | 2,20 € |
| 08923335 | LETNÁ ZMES OSTREKOVAČA WURTH | 0,90 € | 3,000 L | 20% | | 2,70 € |

Dodávateľ

Hilka, s.r.o

831 04 Vajnorská 173 Bratislava 3

IČO: 50729454
IČ DPH: SK2120461574
DIČ: 2120461574
Bankový účet: 3794049853/0200 Všeobecná úverová banka,
IBAN: SK9402000000003794049853
SWIFT: SUBASKBX
Telefón: 02 44884408

Firma je zapísaná v OR č. 117939/B Okresný súd Bratislava I.

Číslo zákazky **OB026507**
Číslo objednávky OBJ18/0539

Strana: 2 z 2

Národná transfúzna služba SR

Ďumbierska 3/L Bratislava

833 14

IČO: 30853915 *DIČ:*
IČ DPH: 2021764371

Stav tachometra: 273000 km

Sleva z ceny materiálu:

256,19 €
 19,35 €

| Rekapitulácia DPH | Základ DPH | DPH |
|-------------------|------------|----------|
| Základná 20% | 533,08 € | 106,62 € |
| Znížená 10% | 0,00 € | 0,00 € |
| 0% | 0,00 € | |

CENA BEZ DPH 533,08 €
 DPH CELKOM 106,62 €
 ZAOKRÚHLENIE 0,00 €

SPOLU K ÚHRADE 639,70 €


Hilka BOSCH Service
 HILKA s.r.o.
 Vajnorská 173
 Bratislava 3

Potvrdenie zákazky

Opravené vozidlo prevzal bez závad

Podpis

Pečiatka

Spracované systémom  firmy Teas® Zlín

Podpis

Pečiatka